

Realizó: TREJO DIEGO

Colaborador: PINTOS GABRIEL

Aprobó: FABIO PURITA

18 de MAYO de 2018

INFORME TÉCNICO DE TRABAJOS

RECONSTRUCCION DE CICLON PLANTA DE ASFALTO



1 – Estado en el que se encontró el ciclón



2 – Chapa espesor ¼ para recubrir el ciclón



3 – Comienzo de armado de paneles de chapa



- Ciclón en planta de asfalto se encuentra en mal estado, se procede a recubrir la totalidad del ciclón en chapa negra ¼

La versión de este documento es sólo REFERENCIAL

OFICINA CENTRAL
Monseñor Bufano 4224, San Justo (CP 1757)
Pcia. Bs As
OFICINA: 011 – 4441 – 9515
TELEFONO: 011 – 15 – 5429 – 9255

Realizo: DIEGO TREJO

Colaborador: PINTOS GABRIEL

Aprobó: FABIO PURITA



4 – Soldado de paneles de chapa sistema MIG



5 – Ciclón pintado con convertidor + pintura



6 – CICLON TERMINADO

Cód.de Informe: 001 – 180518 – 004 Cliente: Municipalidad de la Matanza Lugar: Zona Oeste

Tipo de obra: Montaje Industrial – Fabricación – Reparación – Pintura de superficies – Restauraciones – Ingeniería – Otros.

La versión de este documento es sólo REFERENCIAL.

OFICINA CENTRAL
Monseñor Bufano 4224, San Justo (CP 1757)
Pcia. Bs As
OFICINA: 011 – 4441 – 9515
TELEFONO: 011 – 15 – 5429 – 9255