

Realizó: DIEGO NESOTE

Colaborador: CAROLINA CALANDRIA

Aprobó: FABIO PURITA

28 de MAYO de 2018

INFORME TÉCNICO DE TRABAJOS

**Carpintería y Cañerías Metálica**



1- Guindola sin reparar



2- Guindola 1 Reparada



2-Guindola en reparación desmontaje de malla



3- Guindola 2 Reparada

**Descripción:** Reparación y pintura de guindolas en caldera Mitsubishi

**Cód.de Informe:** 001 - 28052018 - 007 **Cliente:** Planta Termoeléctrica **Lugar:** Zona Sur

**Tipo de obra:** Desmontaje - Fabricación - Montaje Industrial - Reparaciones - Restauraciones - ingeniería - Pintura - Otros...

**Detalles:** Malla 250 - 30 - 30 Cant.14,5 M<sub>2</sub> (peso x M<sub>2</sub> 12kg) total 174kg - Soldadura 3kg

**Objetivos del trabajo:**

Desmontaje, Reparación y pintura de malla para 2 guindolas caldera Mitsubishi

La versión de este documento es sólo REFERENCIAL.

**OFICINA PURITA**  
Monseñor Bufano 4224, San Justo (CP 1757)  
Pcia. Bs As  
Oficina: 011 - 4441 - 9515  
Celular: 011 - 15 - 5429 - 92