



**INFORME TECNICO - VALVULA GLOBO 1 1/2"**

CLIENTE: Termoelectrica.

LUGAR: CABA

FECHA: 26- 06 - 15

EQUIPO: A - B

PROTOCOLOS: Nº 333228 - 333229

**FOTO AVANCE DE REPARACIÓN**



TRABAJO ADICIONAL EN EL CUERPO MECANIZADO ASIENTO DEL LA JUNTA RING JOINT, motivo por estar socabado por fuga de vapor en ambas valvulas "A" Y "B". Trabajo de 3 dias por dos personas.

| TAREAS                            | DETALLE                                                                                                                                            |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DESMTAJE EN CALDERA               | NO                                                                                                                                                 |
| DESARME                           | SI                                                                                                                                                 |
| LIMPIEZA                          | SI                                                                                                                                                 |
| CAMBIO DE JUNTAS                  | SI - MARCA TEADIT - NA 1002                                                                                                                        |
| CAMBIO DE EMPAQUETADURAS          | SI MARCA TEADIT - 2007G                                                                                                                            |
| ANILLO                            | NO                                                                                                                                                 |
| VASTAGO                           | NO                                                                                                                                                 |
| LAPIDADO DE CARAS/ ANILLOS CIERRE | SI                                                                                                                                                 |
| PRUEBA HIDRAULICA                 | SI                                                                                                                                                 |
| PRUEBA NEUMATICA                  | NO                                                                                                                                                 |
| AZUL DE PRUSIA                    | NO                                                                                                                                                 |
| RECTIFICADO                       | NO                                                                                                                                                 |
| OTROS                             | TRABAJO ADICIONAL EN EL CUERPO MECANIZADO ASIENTO DEL LA JUNTA RING JOINT, motivo por estar socabado por fuga de vapor en ambas valvulas "A" Y "B" |