

CONTRATO	industria fibrocemento	FECHA :	dic-16
COLABORADORES	Carolina Calandria		
JEFE DE OBRA	Nesote/Castagliuolo		


DESCRIPCION	REPARACION VALVULA 5"
-------------	-----------------------

DETALLES

DESARME,LIMPIEZA,CONTROL DE ESTADO,RECTIFICADO Y ESMERILADO DE ASIENTO Y OBTURADOR.

PULIDO DE VASTAGO,CAMBIO DE JUNTA Y EMPAQUETADURA, PRUEBA HIDRAULICA Y PINTURA.

EN LA EVALUACION DEL ESTADO DE LA VALVULA SE DETECTO QUE EL ASIENTO DEL CIERRE SE ENCONTRABA FLOJO,SE PROCEDIO A RETIRARLO Y LUEGO DE RECTIFICARLO SE COLOCO NUEVAMENTE.



DESARME TOTAL DE VALVULA



RECTIFICADO Y ESMERILADO



PRUEBA HIDRAULICA



VALVULA TERMINADA

Avance de obra : %100

SEMANA N°