

INFORME TECNICO

Industria: Envasado de Bebidas

Equipo: Transporte Pallets

Sector: Línea de envasado N° 2



Condiciones de Servicio: Rodillos Transporte de Pallets.
Temperatura de trabajo: Ambiente (agua - vidrio).

Situación previa a la intervención:

* **Rutina de Lubricación según Estándar.**

Comentarios:

Periodo de Lubricación según referente del Estándar.

Lubricar cada 15 días.

Agente lubricante utilizado: Grasa % lubbersteel

* **Síntesis del grado de prestación del servicio:**

Durante el proceso de lubricación del componente en cuestión, hemos detectado en las sucesivas intervenciones de gran cantidad de agua presente en el momento de la reposición del agente lubricante, con desplazamiento del mismo en condiciones

desfavorables para la vida útil del rodamiento en sí.

MONTAJES - REPARACIONES - MANO DE OBRA ESPECIALIZADA - PARADAS DE PLANTA -
INGENIERIA Y MEJORA - ESTANDARIZACIÓN DE REPUESTOS - PLANES DE OPTIMIZACIÓN Y
LUBRICACIÓN - REPARACIÓN DE BOMBAS - VÁLVULAS Y CILÍNDROS - CAPA PROTECTORA CONTRA
ABRASIÓN CORROSIÓN Y ATAQUES QUÍMICOS - REPARACIÓN MONTAJE Y EMPALMES
DE CINTAS TRANSPORTADORAS - ENGOMADOS ESPECIALES

Somos una empresa en proceso de implementación de las NORMAS ISO 9001 : 2008
FABIO PURITA y CIA SRL. Soluciones Industriales. Monseñor Búfano 4224 (cp. 1754) San Justo Pcia BsAS.

Objetivos Planteados / Posible solución: Propuesta: Aplicación de lubricante ESPECIAL.

- **Síntesis del grado de prestación del servicio:** Excelentes prestaciones bajo cargas extremas y presencia de agua, ya sea tanto soluciones alcalinas o acidas.

MONTAJES - REPARACIONES - MANO DE OBRA ESPECIALIZADA - PARADAS DE PLANTA -
INGENIERIA Y MEJORA - ESTANDARIZACIÓN DE REPUESTOS - PLANES DE OPTIMIZACIÓN Y
LUBRICACIÓN - REPARACIÓN DE BOMBAS - VÁLVULAS Y CILÍNDROS - CAPA PROTECTORA CONTRA
ABRASIÓN CORROSIÓN Y ATAQUES QUÍMICOS - REPARACIÓN MONTAJE Y EMPALMES
DE CINTAS TRANSPORTADORAS - ENGOMADOS ESPECIALES

Somos una empresa en proceso de implementación de las NORMAS ISO 9001 : 2008
FABIO PURITA y CIA SRL. Soluciones Industriales. Monseñor Búfano 4224 (cp. 1754) San Justo Pcia BsAS.