

JUNTAS CORTADAS Y ESPECIALES BAJO PLANOS Y/O MUESTRAS

Nuestra empresa desarrolla mejoras para lograr reducir pérdidas de fluidos en general, utilizando productos de primera calidad y tecnología innovadora.

Con nuestra experiencia de más de 30 años en el rubro hemos logrado implementar centenares de mejoras en bridas ,válvulas, bombas, intercambiadores de calor , agitadores , molinos, extrusoras, tanques, piping en general ,con su correspondiente informe técnicos de mejora aplicada y el punto de ratio mejorado con su valor histórico de MTBR(Tiempo Medio Entre Fallas).

MONTAJES - REPARACIONES - MANO DE OBRA ESPECIALIZADA - PARADAS DE PLANTA - INGENIERIA Y MEJORA - ESTANDARIZACIÓN DE REPUESTOS - PLANES DE OPTIMIZACIÓN Y LUBRICACIÓN - REPARACIÓN DE BOMBAS - VÁLVULAS Y CILÍNDROS - CAPA PROTECTORA CONTRA ABRASIÓN CORROSIÓN Y ATAQUES QUÍMICOS - REPARACIÓN MONTAJE Y EMPALMES DE CINTAS TRANSPORTADORAS - ENGOMADOS ESPECIALES

Somos una empresa en proceso de implementación de las NORMAS ISO 9001 : 2008
FABIO PURITA y CIA SRL. Soluciones Industriales. Monseñor Búfano 4224 (cp. 1754) San Justo Pcia BsAS.

Para documentar la mejora aplicada y valorizar en ahorro obtenido en cada caso, haciendo un historial en cada equipo o planta con el fin de facilitar mejores niveles de RATIOS CIERTOS para la mejor toma de decisiones para cada responsable de cada área afectada.

Los materiales que utilizamos son todos los **disponibles** en el mercado, seleccionados con nuestra experiencia y según para cada caso.

- **ALTA EXIGENCIA EN SERVICIO**

- GRAFITO SIMPLE
- GRAFITO CON INSERTO METALICO

Planchas de GRAFITO, con ALMA DE REFUERZO.

JUNTAS DE ALTA EXIGENCIA EN SERVICIO
Desde -240 °c a 450 °c.
desde 250 bar a 345 bar.

MONTAJES - REPARACIONES - MANO DE OBRA ESPECIALIZADA - PARADAS DE PLANTA - INGENIERIA Y MEJORA - ESTANDARIZACION DE REPUESTOS - PLANES DE OPTIMIZACION Y LUBRICACION - REPARACION DE BOMBAS - VALVULAS Y CILINDROS - CAPA PROTECTORA CONTRA ABRASION CORROSION Y ATAQUES QUIMICOS - REPARACION MONTAJE Y EMPALMES DE CINTAS TRANSPORTADORAS - ENGOMADOS ESPECIALES

Somos una empresa en proceso de implementación de las NORMAS ISO 9001 : 2008
FABIO PURITA y CIA SRL. Soluciones Industriales. Monseñor Búfano 4224 (cp. 1754) San Justo Pcia BsAS.

TIPO / denominación	Medias en mm	Espesor	código	Rango de operación sugerido
Plancha de grafito con chapa Acero Inoxidable 316	1000 x 1000	1,6	FPSI - 107- CAC16	Hasta 320 °C y 50 bar.
Plancha de grafito con chapa Acero Inoxidable 316	1000 x 1000	3,2	FPSI- 107- CAC32	Hasta 320 °C y 50 bar.
Plancha de grafito con chapa Acero inoxidable corrugada.	1000 x 1000	1,6	FPSI- 107- TJE16	Hasta 280°C y 30 bar
Plancha de grafito con chapa Acero inoxidable corrugada.	1000 x 1000	3,2	FPSI- 107- TJE32	Hasta 280°C y 30 bar
NOTA. Otros espesores consultar / fabricación y cotización bajo pedido.				

MONTAJES - REPARACIONES - MANO DE OBRA ESPECIALIZADA - PARADAS DE PLANTA - INGENIERIA Y MEJORA - ESTANDARIZACIÓN DE REPUESTOS - PLANES DE OPTIMIZACIÓN Y LUBRICACIÓN - REPARACIÓN DE BOMBAS - VÁLVULAS Y CILÍNDROS - CAPA PROTECTORA CONTRA ABRASIÓN CORROSIÓN Y ATAQUES QUÍMICOS - REPARACIÓN MONTAJE Y EMPALMES DE CINTAS TRANSPORTADORAS - ENGOMADOS ESPECIALES

Somos una empresa en proceso de implementación de las NORMAS ISO 9001 : 2008
 FABIO PURITA y CIA SRL. Soluciones Industriales. Monseñor Búfano 4224 (cp. 1754) San Justo Pcia BsAS.

- **MODERADA EXIGENCIA EN SERVICIO**
 - TEFLON CON CARGA GRAFITO
 - TEFLON CON CARGA KEVLAR
 - LAMINAS SINTETICAS CON CARGA NBR
 - LAMINAS SINTETICAS CON FIBRAS DE VIDRIO
 - LAMINAS SINTETICAS CON FIBRAS CERAMICAS

MODERADA EXIGENCIA EN SERVICIO
Desde -50 °c a 260°c.
De 25 bar a 50 bar.

MONTAJES - REPARACIONES - MANO DE OBRA ESPECIALIZADA - PARADAS DE PLANTA -
INGENIERIA Y MEJORA - ESTANDARIZACION DE REPUESTOS - PLANES DE OPTIMIZACION Y
LUBRICACION - REPARACION DE BOMBAS - VALVULAS Y CILINDROS - CAPA PROTECTORA CONTRA
ABRACION CORROSION Y ATAQUES QUIMICOS - REPARACION MONTAJE Y EMPALMES
DE CINTAS TRANSPORTADORAS - ENGOMADOS ESPECIALES

Somos una empresa en proceso de implementación de las NORMAS ISO 9001 : 2008
FABIO PURITA y CIA SRL. Soluciones Industriales. Monseñor Búfano 4224 (cp. 1754) San Justo Pcia BsAS.

TIPO / denominación	Medias en mm	Espesor en mm	código	Rango de operación sugerido
PTFE - Teflón laminado COLOR AZUL.	1500 x 1500	1,5	FPSI - 107- 7015-15	Hasta 215 [°] c y 20 bar.
PTFE - Teflón laminado COLOR AZUL.	1500 x 1500	2,0	FPSI - 107- 7015- 20	Hasta 215 [°] c y 20 bar.
PTFE - Teflón laminado COLOR AZUL.	1500 x 1500	3,0	FPSI - 107- 7015- 30	Hasta 215 [°] c y 20 bar.
PTFE - Teflón laminado COLOR BLANCO.	1500 x 1500	1,5	FPSI - 107- 8015-15	Hasta 185 [°] c y 10 bar.
PTFE - Teflón laminado COLOR BLANCO.	1500 x 1500	2,0	FPSI - 107- 8015- 20	Hasta 185 [°] c y 10 bar.
PTFE - Teflón laminado COLOR BLANCO.	1500 x 1500	3,0	FPSI - 107- 8015- 30	Hasta 185 [°] c y 10 bar.
PTFE - Teflón laminado. COLOR MARRON	1500 x 1500	1,5	FPSI - 107- 9015-15	Hasta 215 [°] c y 10 bar.
PTFE - Teflón laminado. COLOR MARRON	1501 x 1500	2,0	FPSI - 107- 9015- 20	Hasta 215 [°] c y 10 bar.
PTFE - Teflón laminado. COLOR MARRON	1502 x 1500	3,0	FPSI - 107- 9015- 30	Hasta 215 [°] c y 10 bar.
PTFE - Teflón laminado COLOR BLANCO/GRIS.	1503 x 1500	1,5	FPSI - 107- PL100-15	Hasta 205 [°] c y 5 bar.
PTFE - Teflón laminado COLOR BLANCO/GRIS.	1504 x 1500	2,0	FPSI - 107- PL100-20	Hasta 205 [°] c y 5 bar.
PTFE - Teflón laminado COLOR BLANCO/GRIS.	1505 x 1500	3,0	FPSI - 107- PL100-30	Hasta 205 [°] c y 5 bar.

MONTAJES - REPARACIONES - MANO DE OBRA ESPECIALIZADA - PARADAS DE PLANTA - INGENIERIA Y MEJORA - ESTANDARIZACIÓN DE REPUESTOS - PLANES DE OPTIMIZACIÓN Y LUBRICACIÓN - REPARACIÓN DE BOMBAS - VÁLVULAS Y CILÍNDROS - CAPA PROTECTORA CONTRA ABRASIÓN CORROSIÓN Y ATAQUES QUÍMICOS - REPARACIÓN MONTAJE Y EMPALMES DE CINTAS TRANSPORTADORAS - ENGOMADOS ESPECIALES

Somos una empresa en proceso de implementación de las NORMAS ISO 9001 : 2008
 FABIO PURITA y CIA SRL. Soluciones Industriales. Monseñor Búfano 4224 (cp. 1754) San Justo Pcia BsAS.

BAJA EXIGENCIA EN SERVICIO

- LAMINAS DE CAUCHO VIRGEN
- LAMINAS DE CAUCHO REFORZADOS CON EPDM
- LAMINAS DE CAUCHO CON NITRILO BLANCO Y NEGRO

BAJA EXIGENCIA EN SERVICIO
Desde -5 °c a 150°c.
De 1 bar a 5 bar.

TIPO / denominación	Medias en mm	Espesor en mm	código	Rango de operación sugerido
Láminas de caucho virgen.	1000 X 2000	2,0	FPSI - 107- JCP-20	Hasta 60 °c y 5 bar.
Láminas de caucho virgen.	1000 X 2000	4,0	FPSI - 107- JCP-40	Hasta 60 °c y 5 bar.
Láminas de caucho virgen.	1000 X 2000	6,0	FPSI - 107- JCP-60	Hasta 60 °c y 5 bar.
Lamina de caucho reforzado con EPDM	1000 X 2000	2,0	FPSI - 107- PDM-20	Hasta 150°c y 5 bar.
Lamina de caucho reforzado con EPDM	1000 X 2000	4,0	FPSI - 107- PDM-40	Hasta 150°c y 5 bar.
Lamina de caucho reforzado con EPDM	1000 X 2000	6,0	FPSI - 107- PDM-60	Hasta 150°c y 5 bar.
Láminas de caucho con NITRILO BLANCO Y NEGRO.	1000 X 2000	2,0	FPSI - 107- NTR - 20	Hasta 100°c y 5 bar.
Láminas de caucho con NITRILO BLANCO Y NEGRO.	1000 X 2000	4,0	FPSI - 107- NTR - 40	Hasta 100°c y 5 bar.
Láminas de caucho con NITRILO BLANCO Y NEGRO.	1000 X 2000	6,0	FPSI - 107- NTR - 60	Hasta 100°c y 5 bar.

MONTAJES - REPARACIONES - MANO DE OBRA ESPECIALIZADA - PARADAS DE PLANTA - INGENIERIA Y MEJORA - ESTANDARIZACIÓN DE REPUESTOS - PLANES DE OPTIMIZACIÓN Y LUBRICACIÓN - REPARACIÓN DE BOMBAS - VÁLVULAS Y CILÍNDROS - CAPA PROTECTORA CONTRA ABRASIÓN CORROSIÓN Y ATAQUES QUÍMICOS - REPARACIÓN MONTAJE Y EMPALMES DE CINTAS TRANSPORTADORAS - ENGOMADOS ESPECIALES

Somos una empresa en proceso de implementación de las NORMAS ISO 9001 : 2008
 FABIO PURITA y CIA SRL. Soluciones Industriales. Monseñor Búfano 4224 (cp. 1754) San Justo Pcia BsAS.

CUADRO DE MODELOS Y TIPO DE JUNTAS PARA
DIFERENTES SERVICIOS Y RANGOS DE OPERACIÓN.
SE DETALLAN MEDIDAS SEGÚN JUNTAS CORTADAS
NORMAS B-16.5
NORMAS B-16.20
Y TIPO JUNTAS ESPIROMETALICAS CON ANILLOS
CENTRADORES DE ASISI 304/316
MEDIO SELLANTE CON GRAFITO O TEFLON (PTFE)

MONTAJES - REPARACIONES - MANO DE OBRA ESPECIALIZADA - PARADAS DE PLANTA -
INGENIERIA Y MEJORA - ESTANDARIZACIÓN DE REPUESTOS - PLANES DE OPTIMIZACIÓN Y
LUBRICACIÓN - REPARACIÓN DE BOMBAS - VÁLVULAS Y CILÍNDROS - CAPA PROTECTORA CONTRA
ABRASIÓN CORROSIÓN Y ATAQUES QUÍMICOS - REPARACIÓN MONTAJE Y EMPALMES
DE CINTAS TRANSPORTADORAS - ENGOMADOS ESPECIALES

Somos una empresa en proceso de implementación de las NORMAS ISO 9001 : 2008
FABIO PURITA y CIA SRL. Soluciones Industriales. Monseñor Búfano 4224 (cp. 1754) San Justo Pcia BsAS.

Medida de la Brida	Serie 150				Serie 300				Serie 600			
	Diámetro INTERIOR.			Diam. EXTERIOR.	Diámetro INTERIOR.			Diam. EXTERIOR.	Diámetro INTERIOR.			Diam. EXTERIOR.
	Cortadas	Espirométrica.			Cortadas	Espirométrica.			Cortadas	Espirométrica.		
		WAE (con anillo externo)	WAI (con anillo externo + anillo interno)	WAE (con anillo externo)		WAI (con anillo externo + anillo interno)	WAE (con anillo externo)	WAI (con anillo externo + anillo interno)				
1/2"	0.84	0.75	0.56	1.88	0.84	0.75	0.56	2.12	0.84	0.75	0.56	2.12
3/4"	1.06	1.00	0.81	2.25	1.06	1.00	0.81	2.62	1.06	1.00	0.81	2.62
1"	1.31	1.25	1.06	2.62	1.31	1.25	1.06	2.88	1.31	1.25	1.06	2.88
1. 1/4"	1.66	1.88	1.50	3.00	1.66	1.88	1.50	3.25	1.66	1.88	1.50	3.25
1 1/2"	1.91	2.13	1.75	3.38	1.91	2.13	1.75	3.75	1.91	2.13	1.75	3.75
2"	2.38	2.75	2.19	4.12	2.38	2.75	2.19	4.38	2.38	2.75	2.19	4.38
2.1/2"	2.88	3.25	2.62	4.88	2.88	3.25	2.62	5.12	2.88	3.25	2.62	5.12
3"	3.50	4.00	3.19	5.38	3.50	4.00	3.19	5.88	3.50	4.00	3.19	5.88
3 1/2"	4.00	4.50	-	6.38	4.00	4.50	-	6.50	4.00	4.13	-	6.38
4"	4.50	5.00	4.19	6.88	4.50	5.00	4.19	7.12	4.50	4.75	4.19	7.62
5"	5.56	6.13	5.19	7.75	5.56	6.13	5.19	8.50	5.56	5.81	5.19	9.50
6"	6.62	7.18	6.19	8.75	6.62	7.18	6.19	9.88	6.62	6.88	6.19	10.50
8"	8.62	9.18	8.50	11.00	8.62	9.18	8.50	12.12	8.62	8.88	8.50	12.62
10"	10.75	11.31	10.56	13.38	10.75	11.31	10.56	14.25	10.75	10.81	10.56	15.75
12"	12.75	13.38	12.50	16.12	12.75	13.38	12.50	16.62	12.75	12.88	12.50	18.00
14"	14.00	14.63	13.75	17.75	14.00	14.63	13.75	19.12	14.00	14.25	13.75	19.38
16"	16.00	16.63	15.75	20.25	16.00	16.63	15.75	21.25	16.00	16.25	15.75	22.25
18"	18.00	18.69	17.69	21.62	18.00	18.69	17.69	23.50	18.00	18.50	17.69	24.12
20"	20.00	20.69	19.69	23.88	20.00	20.69	19.69	25.75	20.00	20.50	19.69	26.88
24"	24.00	24.75	23.75	28.25	24.00	24.75	23.75	30.50	24.00	24.75	23.75	31.12

MONTAJES - REPARACIONES - MANO DE OBRA ESPECIALIZADA - PARADAS DE PLANTA - INGENIERIA Y MEJORA - ESTANDARIZACIÓN DE REPUESTOS - PLANES DE OPTIMIZACIÓN Y LUBRICACIÓN - REPARACIÓN DE BOMBAS - VÁLVULAS Y CILÍNDROS - CAPA PROTECTORA CONTRA ABRASIÓN CORROSIÓN Y ATAQUES QUÍMICOS - REPARACIÓN MONTAJE Y EMPALMES DE CINTAS TRANSPORTADORAS - ENGOMADOS ESPECIALES

Somos una empresa en proceso de implementación de las NORMAS ISO 9001 : 2008
 FABIO PURITA y CIA SRL. Soluciones Industriales. Monseñor Búfano 4224 (cp. 1754) San Justo Pcia BsAS.

Ante cualquier duda, por favor no dude en comunicarse con nuestro departamento técnico, para que nuestros asesores para ayudarlo con la correcta junta o lamina para aplicar en cada caso, (Sugerimos conocer los datos de cada servicios /uso, que son fluido, presión trabajo y temperatura continua y/o puntuales, si llevan químicos informar:

- pH de 0 a5 ácidos.
- pH de 6 a 8 neutro
- pH de 9 a 14 alcalinos.

MONTAJES - REPARACIONES - MANO DE OBRA ESPECIALIZADA - PARADAS DE PLANTA - INGENIERIA Y MEJORA - ESTANDARIZACIÓN DE REPUESTOS - PLANES DE OPTIMIZACIÓN Y LUBRICACIÓN - REPARACIÓN DE BOMBAS - VÁLVULAS Y CILÍNDROS - CAPA PROTECTORA CONTRA ABRASIÓN CORROSIÓN Y ATAQUES QUÍMICOS - REPARACIÓN MONTAJE Y EMPALMES DE CINTAS TRANSPORTADORAS - ENGOMADOS ESPECIALES

Somos una empresa en proceso de implementación de las NORMAS ISO 9001 : 2008
FABIO PURITA y CIA SRL. Soluciones Industriales. Monseñor Búfano 4224 (cp. 1754) San Justo Pcia BsAS.