



PURITA | SOLUCIONES INDUSTRIALES

011-4441-9515

Monseñor Bufano 4224

www.puritasoluciones.com.ar

672*4944

**INGENIERIA Y MONTAJES
PARADAS DE PLANTA
MANTENIMIENTO INDUSTRIAL
REPARACION DE BOMBAS Y VÁLVULAS
CINTAS TRANSPORTADORAS**

INFORME TECNICO VALVULAS ESCLUSAS AGUA 8" - SIST. REF TURBINA - UNIDAD 3

CLIENTE: Termoelectrica.

LUGAR: CABA

FECHA: 27 - 06 - 15

VALVULAS: tandem 5 vias

PROTOCOLOS: 333218

TAREAS	DETALLE
DESMONTAJE EN CALDERA	NO
DESARME	SI
LIMPIEZA	SI
CAMBIO DE JUNTAS	SI - MARCA TEADIT - NA 1002
CAMBIO DE EMPAQUETADURAS	SI MARCA TEADIT
ANILLO	NO
VASTAGO	NO
LAPIDADO DE CARAS	LAPIDADOS DE CONOS
PRUEBA HIDRAULICA	SI
PRUEBA NEUMATICA	NO
AZUL DE PRUSIA	SI
RECTIFICADO	NO
OTROS	RETRABAJO DE ESMERILADO EN LOS DOS CONOS DEL CUERPO.

DESARME Y LIMPIEZA



TRABAJO ADICIONAL ESMERILADOS DE CONOS DEL CUERPO, el motivo lagrimeo en prueba hidraulica, no aprobando la misma, se tuvo que volver a desarmar y realizar nuevo trabajo.

