

## INFORME TECNICO

---

**Industria:** Envasado de Bebidas



**Equipo:** Transporte Pallets

**Sector:** Línea de envasado N° 2

**Condiciones de Servicio:**  
Rodillos Transporte de Pallets.  
Temperatura de trabajo:  
Ambiente (agua - vidrio).

**Situación previa a la intervención:**

\* **Rutina de Lubricación según Estándar.**

**Comentarios:**  
Periodo de Lubricación según referente del Estándar.  
**Lubricar cada 15 días.**

Agente lubricante utilizado: Aceite Structovis.  
Marca: **Klüber**

\* **Síntesis del grado de prestación del servicio:**

Durante el proceso de lubricación del componente en cuestión, hemos detectado en las sucesivas intervenciones de gran cantidad de agua y sólidos presente en el momento de la reposición del agente lubricante, con desplazamiento del mismo en condiciones desfavorables para la vida útil de la misma. Las cadenas tienen mucho desgaste, y generan desgaste en las placas de apoyo.

MONTAJES - REPARACIONES - MANO DE OBRA ESPECIALIZADA - PARADAS DE PLANTA -  
INGENIERIA Y MEJORA - ESTANDARIZACION DE REPUESTOS - PLANES DE OPTIMIZACION Y  
LUBRICACION - REPARACION DE BOMBAS - VALVULAS Y CILINDROS - CAPA PROTECTORA CONTRA  
ABRASION CORROSION Y ATAQUES QUIMICOS - REPARACION MONTAJE Y EMPALMES  
DE CINTAS TRANSPORTADORAS - ENGOMADOS ESPECIALES

Somos una empresa en proceso de implementación de las NORMAS ISO 9001 : 2008  
FABIO PURITA y CIA SRL. Soluciones Industriales. Monseñor Búfano 4224 (cp. 1754) San Justo Pcia BsAS.

**Objetivos Planteados / Posible solución: Propuesta: Aplicación de ACEITE ESPECIAL.**

- **Síntesis del grado de prestación del servicio:** Excelentes prestaciones bajo cargas extremas y presencia de agua, ya sea tanto soluciones alcalinas o acidas.

MONTAJES - REPARACIONES - MANO DE OBRA ESPECIALIZADA - PARADAS DE PLANTA -  
INGENIERIA Y MEJORA - ESTANDARIZACIÓN DE REPUESTOS - PLANES DE OPTIMIZACIÓN Y  
LUBRICACIÓN - REPARACIÓN DE BOMBAS - VÁLVULAS Y CILÍNDROS - CAPA PROTECTORA CONTRA  
ABRASIÓN CORROSIÓN Y ATAQUES QUÍMICOS - REPARACIÓN MONTAJE Y EMPALMES  
DE CINTAS TRANSPORTADORAS - ENGOMADOS ESPECIALES

Somos una empresa en proceso de implementación de las NORMAS ISO 9001 : 2008  
FABIO PURITA y CIA SRL. Soluciones Industriales. Monseñor Búfano 4224 (cp. 1754) San Justo Pcia BsAS.