

INFORME TECNICO



Industria: Envasado de Bebidas

Equipo: Lavadora de Botellas

Sector: Línea de envasado N° 1

Situación previa a la intervención:

* **Rutina de Lubricación según Estándar.**

Comentarios:

Periodo de Lubricación según referente del Estándar.

Lubricar cada 15 días.

Agente lubricante utilizado:

Grasa KlüberStell

Marca: **Klüber**

* **Síntesis del grado de prestación del servicio:**

OBSERVACIONES:

Durante el proceso de lubricación del componente en

cuestión, hemos detectado en las sucesivas intervenciones gran cantidad de agua presente en el momento de la reposición del agente lubricante, con desplazamiento del mismo en condiciones desfavorables para la vida útil del rodamiento.

(Notese la prematura rotura del rodamiento.).

- **Objetivos Planteados / Posible solución: Propuesta: Aplicación de grasa ESPECIAL.**

MONTAJES - REPARACIONES - MANO DE OBRA ESPECIALIZADA - PARADAS DE PLANTA -
INGENIERIA Y MEJORA - ESTANDARIZACION DE REPUESTOS - PLANES DE OPTIMIZACION Y
LUBRICACION - REPARACION DE BOMBAS - VÁLVULAS Y CILÍNDROS - CAPA PROTECTORA CONTRA
ABRASIÓN CORROSIÓN Y ATAQUES QUÍMICOS - REPARACIÓN MONTAJE Y EMPALMES
DE CINTAS TRANSPORTADORAS - ENGOMADOS ESPECIALES

Somos una empresa en proceso de implementación de las NORMAS ISO 9001: 2008
FABIO PURITA y CIA SRL. Soluciones Industriales. Monseñor Búfano 4224 (cp. 1754) San Justo Pcia BsAS.

- **Síntesis del grado de prestación del servicio:** Excelentes prestaciones bajo cargas extremas y presencia de agua, ya sea tanto soluciones alcalinas o acidas.

MONTAJES - REPARACIONES - MANO DE OBRA ESPECIALIZADA - PARADAS DE PLANTA -
INGENIERIA Y MEJORA - ESTANDARIZACIÓN DE REPUESTOS - PLANES DE OPTIMIZACIÓN Y
LUBRICACIÓN - REPARACIÓN DE BOMBAS - VÁLVULAS Y CILÍNDROS - CAPA PROTECTORA CONTRA
ABRASIÓN CORROSIÓN Y ATAQUES QUÍMICOS - REPARACIÓN MONTAJE Y EMPALMES
DE CINTAS TRANSPORTADORAS - ENGOMADOS ESPECIALES

Somos una empresa en proceso de implementación de las NORMAS ISO 9001: 2008
FABIO PURITA y CIA SRL. Soluciones Industriales. Monseñor Búfano 4224 (cp. 1754) San Justo Pcia BsAS.