



**PURITA** | SOLUCIONES INDUSTRIALES  
**011- 4441-9515**

Monseñor Bufano 4224

[www.puritasoluciones.com.ar](http://www.puritasoluciones.com.ar)

**672\*4944**

**INGENIERIA Y MONTAJES  
 PARADAS DE PLANTA  
 MANTENIMIENTO INDUSTRIAL  
 REPARACION DE BOMBAS Y VÁLVULAS  
 CINTAS TRANSPORTADORAS**

*Tabla de Aplicación de Empaquetaduras para Rotativos:*

Tipo	Fibra	Temperatura (°C)	Presión (bar)	Rango de pH	Velocidad Periférica (m/s)	Soporta fluido abrasivo	Necesita de lubricación
<b>2200</b>	Carbono/Grafitado	450 Atm. Oxidante 650 Vapor	25	0 a 14	20	Sí	No
<b>2202</b>	Carbono/ Grafito	450 Atm. Oxidante 650 Vapor	30	0 a 14	20	No	No
<b>2006</b>	PTFE	280	20	0 a 14	12	No	Sí
<b>2007G</b>	PTFE-grafito	280	35	0 a 14	25	No	Sí
<b>2060</b>	PTFE / para-Aramida	280	35	0 a 14	12	No	Sí
<b>2070</b>	PTFE-grafito / para-Aramida	280	35	0 a 14	25	No	Sí
<b>2004</b> <b>2044</b>	para-Aramida / PTFE	280	20 35	2 a 12	15	Sí	Sí
<b>2017</b>	PTFE-grafito + para-Aramida	280	30	2 a 12	20	Sí	Sí
<b>2019</b>	Acrilica/PTFE	230	20	2 a 12	12	No	Sí
<b>2030</b>	meta-Aramida/ PTFE	290	35	1 a 13	10	Sí	Sí
<b>2043</b>	para-Aramida PTFE / Grafitado	280	20	2 a 12	20	Sí	Sí
<b>2777</b>	Fenólica/PTFE	250	25	1 a 13	15	Sí	Sí
<b>2143</b>	Vegetal/ Grasa Mineral	100	15	6 a 8	6	No	Sí

FABIO PURITA Y CÍA. S.R.L. – SOLUCIONES INDUSTRIALES

Av. Monseñor Bufano 4224 – San Justo – CP 1754 // Dolores 3880 – San Justo – CP 1754

011-4441-9515 // 011-5429-9255

[www.puritasoluciones.com.ar](http://www.puritasoluciones.com.ar) // [info@puritasoluciones.com.ar](mailto:info@puritasoluciones.com.ar)