

Realizó: JORGE IBARRA

Revisó: LUIS QUINTEROS

Aprobó: FABIO PURITA

11 de JUNIO del 2018

INFORME TÉCNICO DE TRABAJOS

**REPARACION GENERAL EQUIPO TRANSPORTADOR**



1 - CONSTRUCCION Y MONTAJE RODILLO MOTRIZ



2 - REPARACION GENERAL EQUIPO TRANSPORTADOR



3 - CONSTRUCCION Y MONTAJE RODILLOS CUNA BASE Y RETORNO CON RASCADORES



**Cód.de Informe: 001 - 11062018 - 004 Cliente: MUNICIPALIDAD LA MATANZA Lugar: Zona Oeste**

**Tipo de obra:** Fabricaciones – Montaje Industrial - Pintura de superficie – Ingeniería – Reparaciones - Restauraciones – OTROS.

**Detalle de la Obra:** Reparación de equipo transportador de material asfáltico, cambio de material asfáltico, cambio de rodamiento y cajas porta rodamientos, cambio de rascadores, alineación y puesta en marcha.

**Objetivos del trabajo:**

Reparación General Equipo Transportador

La versión de este documento es sólo REFERENCIAL.

**OFICINA PURITA**  
Monseñor Bufano 4224, San Justo (CP 1757)  
Bs.as  
OFICINA: 011 - 4441 - 9515  
TELEFONO: 011 - 15 - 5429 - 9255