


Realizó: JORGE IBARRA

Revisó: PEDRO BOYADJIAN

Aprobó: FABIO PURITA

04 de MAYO de 2018

INFORME TÉCNICO DE TRABAJOS



Reparación de equipo mezclador

Cód. Informe: 001-040518-001 Cliente: Fábrica de materiales de construcción Lugar: Zona Oeste

Tipo de obra: Montaje Industrial Montaje Eléctrico Fabricaciones Reparaciones Pintura de Superficies Restauraciones Ingeniería Otros:

Objetivos del trabajo:

Reparación de equipo mezclador, y modificación de su estructura para optimizar funcionamiento.

La versión de este documento es sólo REFERENCIAL.

**CENTRAL**  
Monseñor Bufano 4224, San Justo (CP 1757)  
Pcia. Bs As  
Oficina: 011-4441-951  
Celular: 011-15-5429-9255

**OFICINA CAMPANA**  
Estrada 855- Campana (CP 2804)  
(a 4 cuatro cuadras de la catedral de Campana)  
Celular: 011-15-3538-4988  
Celular: 011-15-4446-7574