

Realizó: DIEGO NESOTE

Revisó: CAROLINA CALANDRIA

Aprobó: FABIO PURITA

01 de JUNIO del 2018

INFORME TÉCNICO DE TRABAJOS

CARPINTERIA Y CAÑERIAS MECANICAS



- Prefabricación de Protección



- Conformado



- Pintura



- Montaje en Malacate

Cód.de Informe: 001 – 01062018 – 009 Cliente: Planta Termoeléctrica Lugar: Zona Sur

Tipo de obra: Prefabricación – Fabricaciones – Pintura de superficie – Ingeniería – Restauraciones – Montaje Industrial – OTROS.

Detalle:

Chapa N° 14 (Peso x m2 17kg) Total m2 1 Total 17kg

Objetivos del trabajo:

Fabricación y montaje de protección de carretel malacate neumático CBA

La versión de este documento es sólo REFERENCIAL.

CENTRAL
Monseñor Bufano 4224, San Justo (CP 1757)
Pcia. Bs As
Oficina: 011 – 4441 – 9515
Celular: 011 – 15 – 5429 – 9255