



PURITA | SOLUCIONES INDUSTRIALES

011-4441-9515

Monseñor Bufano 4224

www.puritasoluciones.com.ar

672*4944

**INGENIERIA Y MONTAJES
PARADAS DE PLANTA
MANTENIMIENTO INDUSTRIAL
REPARACION DE BOMBAS Y VÁLVULAS
CINTAS TRANSPORTADORAS**

INFORME TECNICO VALVULAS ESCLUSAS AGUA 8" - SIST. REF TURBINA - UNIDAD 3

CLIENTE: Termoelectrica.

LUGAR: CABA

FECHA: 27 - 06 - 15

VALVULAS: Salida BY PASS - ENTRADA

PROTOCOLOS: 333216 - 333217

TAREAS	DETALLE
DESMONTAJE EN CALDERA	NO
DESARME	SI
LIMPIEZA	SI
CAMBIO DE JUNTAS	SI - MARCA TEADIT - NA 1002
CAMBIO DE EMPAQUETADURAS	SI MARCA TEADIT
ANILLO	DESMONTAJE - SUPLEMENTARON - MONTAJE DE LOS DOS ANILLOS (SALIDA DE BY PASS)
VASTAGO	NO
LAPIDADO DE CARAS	EN ANILLOS - SELLADO DE ANILLOS (SALIDA BY PASS)
PRUEBA HIDRAULICA	SI
PRUEBA NEUMATICA	NO
AZUL DE PRUSIA	NO
RECTIFICADO	AMBOS ANILLOS (SALIDA DE BY PASS)
OTROS	TRABAJO ESPECIAL DETALLADO DE SALIDA BY PASS

Válvula AGUA 8 " SALIDA BY PASS



Válvula AGUA 8 " SALIDA BY PASS



Válvula AGUA 8" ENTRADA



