



# CLIENTE: MADERERA

## LUGAR: Ramallo

Trabajos Realizados:

Servicio de Reparación de Válvulas de 8" #300, 10" #300 y 12" #300 en Parada de Planta

Personal en Planta: 1 Supervisor y 4 Oficiales Mecánicos

Detalle de la tareas: Desarme, Limpieza y Esmerilado de Asientos y Cuñas.

Recambio de Partes Blandas y Pulido de Bástagos.

Cambio de Espárragos y Tuercas.

